



記号説明

	CB104
	CA104
	ファストンメス
	丸形端子
(F)	メスコネクタ
(M)	オスコネクタ
	アース

接点表

端子	30	AC	G1	G2	17	R	P	AP
I	○	○	○	○	○	○	○	○
OFF	○	○	○	○	○	○	○	○
II	○	○	○	○	○	○	○	○
III	○	○	○	○	○	○	○	○

83100-A58-000

15. 配線図 (21型) (26型)

SS175DH、SS215DH、SS265DH、
SS305DH(ADH)、SS335ADH 電動シュータ配線図

